

# COMUNE DI CAPRI

PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA



## RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DELL'EX MERCATINO COMUNALE CON NUOVA DESTINAZIONE D'USO A CENTRO POLIFUNZIONALE

### PROGETTO DI LIVELLO ESECUTIVO P.ES.S.04 Interventi di consolidamento delle strutture

## 1° LOTTO FUNZIONALE DEI LAVORI

DATA : dicembre 2017

PROGETTISTI:

Arch. Claudio Oscar Stabile

COLLABORATORI:

Arch. Riccardo Teo

Arch. Edoardo Montella

Arch. Maria Stabile

SCALA : varie


STUDIO DI ARCHITETTURA CLAUDIO STABILE & PARTNERS  
TEL. +39 081 837 5583 VIA LONGANO 8 ISOLA DI CAPRI  
INFO@CLAUDIOSTABILE.COM WWW.CLAUDIOSTABILE.COM

### LEGENDA ABACO PILASTRI E TRAVI

#### LIVELLO -1




#### LIVELLO -2




### ABACO PILASTRI Interventi di consolidamento sui pilastri\_1:10


#### 1 LIVELLO -1\_pilastro 50x35




#### 2 LIVELLO -1\_pilastro 30x50




#### 3 LIVELLO -1\_pilastro 30x70




#### 4 LIVELLO -1\_parete in c.a sp 30 cm




#### 5 LIVELLO -1\_pilastro 30x40



#### 6 LIVELLO -1\_pilastro tondo 40x40




#### 7 LIVELLO -1\_pilastro tondo Ø50




### ABACO TRAVI Interventi di consolidamento sulle travi\_1:10


#### 8 LIVELLO -1\_pilastro tondo Ø40




#### 9 LIVELLO -2\_pilastro 30x30




#### 10 LIVELLO -2\_pilastro 35x85



#### 11 LIVELLO -2\_pilastro 55x65




#### 12 LIVELLO -2\_pilastro 55x60




### ABACO TRAVI Interventi di consolidamento sulle travi\_1:10


#### 1 LIVELLO -1\_trave emergente 30x50




#### 2 LIVELLO -1\_trave a spessore 110x40



#### 3 LIVELLO -2\_trave emergente 85x50




### INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO




#### PARTICOLARE 5

Consolidamento colonne Ø30\_1:20




#### PARTICOLARE 1

Bonifica terreno sotto il muro lato monte\_1:50




#### PARTICOLARE 2

Bonifica terreno sotto plinti\_1:20




#### PARTICOLARE 3

Consolidamento solai\_1:10




#### PARTICOLARE 4

Consolidamento travi a spessore\_1:10



#### PARTICOLARE 5

Consolidamento pilastri e travi emergenti\_vista lato lungo\_1:20




#### PARTICOLARE 6

Consolidamento pilastri e travi emergenti\_vista lato corto\_1:20




#### PARTICOLARE 1

Bonifica terreno sotto il muro lato monte\_1:50




#### PARTICOLARE 2

Bonifica terreno sotto plinti\_1:20




#### PARTICOLARE 3

Consolidamento solai\_1:10




#### PARTICOLARE 4

Consolidamento travi a spessore\_1:10



#### PARTICOLARE 5

Consolidamento pilastri e travi emergenti\_vista lato lungo\_1:20



#### PARTICOLARE 6

Consolidamento pilastri e travi emergenti\_vista lato corto\_1:20




#### PARTICOLARE 1

Bonifica terreno sotto il muro lato monte\_1:50




#### PARTICOLARE 2

Bonifica terreno sotto plinti\_1:20




#### PARTICOLARE 3

Consolidamento solai\_1:10




#### PARTICOLARE 4

Consolidamento travi a spessore\_1:10



#### PARTICOLARE 5

Consolidamento pilastri e travi emergenti\_vista lato lungo\_1:20




#### PARTICOLARE 6

Consolidamento pilastri e travi emergenti\_vista lato corto\_1:20




#### PARTICOLARE 1

Bonifica terreno sotto il muro lato monte\_1:50




#### PARTICOLARE 2

Bonifica terreno sotto plinti\_1:20




#### PARTICOLARE 3

Consolidamento solai\_1:10




#### PARTICOLARE 4

Consolidamento travi a spessore\_1:10



#### PARTICOLARE 5

Consolidamento pilastri e travi emergenti\_vista lato lungo\_1:20



#### PARTICOLARE 6

Consolidamento pilastri e travi emergenti\_vista lato corto\_1:20

