

CITTÀ DI TUSA PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA ASSETTO DEL TERRITORIO

ORDINANZA N. 10 del 06-03-2018

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per lavori di manutenzione straordinaria nell'Istituto Scolastico "Don Lorenzo Milani" sito in Tusa in Via Roma

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- A seguito di segnalazioni verbali da parte del personale dell'Istituto scolastico "Don Lorenzo Milani" adibito a scuola media, è stato segnalato ufficio tecnico che nei locali della Palestra, a causa dei nubifragi dei giorni scorsi , si sono verificate notevoli infiltrazioni d'acqua piovana.
- Da un sopralluogo effettuato dal personale dell'ufficio Tecnico veniva ispezionato il tetto di copertura a terrazzo ove è stato rilevato che l'acqua proveniente nei locali sottostati adibiti a palestra è dovuta alla cattiva manutenzione dello stesso in quanto presenta diverse crepe che favoriscono l'infiltrazione dell'acqua nei suddetti locali.
- A seguito di un cedimento del terreno e della spinta delle radici delle piante l'aiuola addossata alla parete esterna dei bagni risulta distrutta, per cui necessita essere ripristinata;

Considerato che il perdurare di tale situazione potrebbe causare il distacco degli intonaci interni nei locali adibiti a palestra e nei bagni si rende necessario ed urgente intervenire al fine di scongiurare danni a persone o cose;

VISTA la relazione di somma urgenza con il preventivo di spesa predisposto dal tecnico incaricato per l'importo complessivo di € 4.661,12 IVA inclusa;

CONSIDERATO che gli interventi rivestono carattere d'urgenza;

VISTO il D.L. 18.08.2000 n. 267 art. 50;

Visto l'art. 69 dell'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

VISTA la legislazione vigente in materia;

ATTESO doversi procedere in merito.

ORDINA

All'impresa Volanti Antonio. con sede a Tusa (Me) in Via Clausio Pulcro eseguire i lavori di somma urgenza per la manutenzione straordinaria nell'Istituto Scolastico "Don Lorenzo Milani" sito in Tusa in Via Roma per l'importo complessivo di € 4,661,12 IVA inclusa.

Durante l'esecuzione dei lavori la ditta dovrà adempiere a proprio carico e spese a quanto previsto dal D.L. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE 06-03-2018

l Sindaco



AREA TECNICA ASSETTO DEL TERRITORIO

OGGETTO:

Lavori di somma urgenza per lavori di manutenzione straordinaria nell'Istituto Scolastico "Don Lorenzo Milani" sito in Tusa in Via Roma

RELAZIONE TECNICA

A seguito di segnatazioni verbali da parte del personale dell'Istituto scolastico "Don Lorenzo Milani" adibito a scuola media, è stato segnalato a questo ufficio tecnico che nei locali della Palestra, a causa dei nubifragi dei giorni scorsi , si sono verificate notevoli infiltrazioni d'acqua piovana.

Effettuato un sopralluogo congiunto con il Responsabile dell'Area tecnica veniva ispezionato il tetto di copertura a terrazzo ove è stato rilevato che l'acqua proveniente nei locali sottostati adibiti a palestra è dovuta alla cattiva manutenzione dello stesso in quanto presenta diverse crepe che favoriscono l'infiltrazione dell'acqua nei suddetti locali.

Inoltre veniva rilevato che l'aiuola esterna all'edificio, addossata ai bagni risulta distrutta, dovuta al cedimento del terreno ed alla spinta delle radici delle piante all'interno della stessa.

Poiché, il perdurare di tale situazione potrebbe causare il distacco degli intonaci interni nei locali adibiti a palestra e nei bagni si rende necessario ed urgente intervenire effettuando i seguenti lavori di manutenzione straordinaria:

- 1) Sistemazione aiuola esterna;
- 2) Impermeabilizzazione del tetto di copertura.

A tal fine si è redatto un preventivo di spesa che si allega alla presente il cui importo ammonta complessivamente ad € 4.661,12 l.V.A. compresa.

Tusa, lì 06.03.2018

Arch. Francesco Longo

Comune di TUSA

Provincia MESSINA

Oggetto

Lavori di manutenzione straordinaria nell'Istituto Scolastico "Don Lorenzo

Milani" sito in Tusa in Via Roma

Stazione appaltante:

COMUNE DI TUSA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL VECNICO

					Pag.1
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1		2.1.8 Muratura di mattoni pieni			
		ml 11*0.60*0.12	1		
		ml 1.20*0.50*0.12			
		ml 1.00*0.50*0.12			
		SOMMANO =	1	432,65	432,65
2		10.1.1.1			
		Fornitura e collocazione di lastre in ma			
		ml 2.70*0.40 ml 0.16*2.70	1,080 0,432		
		ml 0.35*1.20	0,432		
		SOMMANO mq =	1.932	95,89	185,26
		-		75,07	100,20
3		21.1.5.1			:
		Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, gli oneri per le opere provvisionali, l'onere del			
		carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto		ļ	
		a rifiuto.			
		eseguito con idoneo mezzo meccanico ml 11*0.60*0.12	0,792	:	
		ml 1.20*0.50*0.12	0,072		
		ml 1.00*0.50*0.12	0,060		
		SOMMANO m³ =	0,924	248,93	230,01
4		21.1.25			
•		Trasporto a discarica materiale di risulta			
		mc 0.924	0,924		
		SOMMANO cad. =	0,924	31,88	29,46
5		A2			
5		Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica			
		(Mapelastic) incluso la rete ed ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte			
		mq 168	168,000		
		SOMMANO m²=	168,000	20,00	3.360,00
		SOMMANO III	100,000	20,00	3.300,00
		·			
		A RIPORTARE			4.237,38
		A KII OKTAKE			00,1 دے.ד

				Pag. 2
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
	1			4.237,38
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA			ϵ	4.237,38
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZION IVA ed eventuali altre imposte	TE		423,74	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTR IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	AZIONE		423,74 € €	423,74 4.661,12

TUSA lì 06/03/2018

IL TECNICO