

# COMUNE DI CAINO




## PIANO di GOVERNO del TERRITORIO

### VARIANTE N°1

### Piano dei Servizi


(ex.art.10 bis L.R. 11 Marzo 2005, n.12 e s.m.i)





<p>PROGETTISTI</p> <p><b>Studio Associato</b>  <b>"Archè Progetti di Architettura e Urbanistica"</b></p> <p>Arch. Fabio Massimo Saldini - Arch. Franco Resnati          Milano corso Buenos Aires 54,</p> <p> Urbanistica &amp; Servizi</p> <p><b>Pian. Fabrizio Franceschini</b>  <b>Pian. Alessandro Martinelli</b>          via Aleardo Aleardi n.2 25121 Brescia Italy          Home Page <a href="http://www.urbanisticaeservizi.com">www.urbanisticaeservizi.com</a>          e-mail <a href="mailto:info@urbanisticaeservizi.com">info@urbanisticaeservizi.com</a></p>	IL SINDACO
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
	DELIBERA DI ADOZIONE
	DELIBERA DI APPROVAZIONE DEFINITIVA
	PUBBLICAZIONE B.U.R.L.

ALLEGATO	TITOLO		
<b>PS_2A</b> <b>var</b>	Schede ricognitive dei servizi esistenti <b>(VIGENTI/VARIATE)</b>		
SCALA			
DATA	VER.	FASE	NOTE
giugno 2013			




<b>Identificativo:</b>	<b>PP.a.03</b>
Categoria:	Sistema parcheggi (PP)
Tipologia servizio:	a) parcheggio a raso R
  	
<b>Identificazione</b>	
Denominazione:	Parcheggio
Località:	Via S. Marco
Indirizzo:	Via Rocca
<b>Dati</b>	
Superficie loti:	387 mq.
<b>Localizzazione</b>	
Compatibilità con funzioni al contorno:	Buona
Integrazione nel contesto:	Buona
Proximità all'utenza:	Locale
<b>Gestione</b>	
Proprietà:	Pubblica
<b>Accessibilità</b>	
N posti auto:	30
Trasporto pubblico o convenzionato:	A meno di 150 metri
Barriere architettoniche esterne alla struttura:	Non presenti
<b>Fruibilità</b>	
Barriere architettoniche interne:	Non presenti
Stato di conservazione immobile:	Buona
<b>Criticità</b>	
Criticità/Proposte:	_

<b>Identificativo:</b>		<b>PP.a.10</b>
Categoria:		Sistema parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggio a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Parcheggio
Località:		Località Pianzano
Indirizzo:		Via Pianzano
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		356 mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Locale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		22
Trasporto pubblico o convenzionato:		Oltre 300 metri
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_

<b>Identificativo:</b>		<b>PP.a.10</b>
Categoria:		Sistema parcheggi (PP)
Tipologia servizio:		a) parcheggio a raso R
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		Parcheggio
Località:		Località Pianzano
Indirizzo:		via Pianzano
<b>Dati</b>		
Superficie lotto:		221mq.
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le funzioni al contorno:		Buona
Integrazione col contesto:		Buona
Bacino d'utenza:		Locale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
<b>Accessibilità</b>		
N posti auto:		22
Trasporto pubblico o convenzionato:		Oltre 300 metri
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Barriere architettoniche interne:		Non presenti
Stato di conservazione immobile:		Buono
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_

<b>Identificativo:</b>	<b>VE.b.04</b>
Categoria:	Sistema del verde (VE)
Tipologia servizio:	b) verde di arredo R
 	
<b>Identificazione</b>	
Denominazione:	
Località:	Via Villa Mattina
Indirizzo:	Via Villa Mattina
<b>Dati</b>	
Superficie (mq):	244
<b>Localizzazione</b>	
Compatibilità con le funzioni del territorio:	Buona
Integrazione con il verde esistente:	Buona
Basso d'utenza:	Locale
<b>Gestione</b>	
Proprietà:	Pubblica
<b>Accessibilità</b>	
Numero di posti auto in contiguità:	16
Tempo di percorrenza pubblico o convenzionato:	A meno di 100 metri
Barriere architettoniche esterne alla struttura:	Non presenti
<b>Fruibilità</b>	
Stato di conservazione immobile:	Buono
<b>Criticità</b>	
Criticità/Proposte:	_

<b>Identificativo:</b>	<b>VE.b.04</b>
Categoria:	Sistema del verde (VE)
Tipologia servizio:	b) verde di arredo R
 	
<b>Identificazione</b>	
Denominazione:	_
Località:	via Villa Mattina
Indirizzo:	via Villa Mattina
<b>Dati</b>	
Superficie lotto:	140 mq.
<b>Localizzazione</b>	
Compatibilità con le funzioni al contorno:	Buona
Integrazione col contesto:	Buona
Bacino d'utenza:	Locale
<b>Gestione</b>	
Proprietà:	Pubblica
<b>Accessibilità</b>	
N posti auto in contiguità:	16
Trasporto pubblico o convenzionato:	A meno di 100 metri
Barriere architettoniche esterne alla struttura:	Non presenti
<b>Fruibilità</b>	
Stato di conservazione immobile:	Buono
<b>Criticità</b>	
Criticità/Proposte:	_

<b>Identificativo:</b>		<b>VE.b.06</b>
Categoria:		Sistema del verde (VE)
Tipologia servizio:		b) verde di arredo R
		
<b>Identificazione</b>		
Denominazione:		_
Località:		via S. Marco
Indirizzo:		via S. Marco
<b>Dati</b>		
Superficie totale:		42 m <sup>2</sup>
<b>Localizzazione</b>		
Compatibilità con le previsioni del piano:		buona
Integrazione con l'esistente:		Buona
Bacino d'utenza:		Locale
<b>Gestione</b>		
Proprietà:		Pubblica
<b>Accessibilità</b>		
Numero di posti auto in contiguità:		16
Trasporto pubblico convenzionato:		A meno di 150 metri
Barriere architettoniche esterne alla struttura:		Non presenti
<b>Fruibilità</b>		
Stato di conservazione immobile:		Buono
<b>Criticità</b>		
Criticità/Proposte:		_