



**COMUNE DI TUSA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

Ufficio Comunale Protezione Civile  
Via Alesina n. 36 – 98079 Tusa (Me)  
Tel. 0921330405 – fax 0921330886  
C.F.: 85000610833  
PEC: [comuneditusa@pec.it](mailto:comuneditusa@pec.it)

N. 324 Prot. del 13.01.2022

**OGGETTO: Lavori di somma urgenza per regimentazione acque piovane a seguito degli eventi atmosferici avvenuti nei giorni 9, 10 e 11 gennaio 2022**

Al Sig. Sindaco  
Sede

Al Responsabile dell'Area Tecnica  
Sede

**VERBALE LAVORI SOMMA URGENZA**  
(Art. 163, comma 1, del D.lgs 50/2016)

A seguito dell'evento atmosferico avvenuto nei giorni 9, 10 e 11 gennaio 2022, caratterizzato da forti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporali che si sono abbattuti sul nostro territorio, il sottoscritto, Rosario Prinzi nella qualità di Responsabile dell'Area di Vigilanza e dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, coadiuvato dal Tecnico Arch. Francesco Longo facente parte dell'Ufficio Comunale di Protezione civile, incaricati dall'amministrazione comunale, in data odierna hanno effettuato un sopralluogo al fine di potere constatare e verificare lo stato dei luoghi ed i danni causati dal maltempo.

Le zone segnalate sono le seguenti:

- C.da Canalicchio – Margio;
- C.da Lotarello;
- C.da Vallemola;
- Via Simeone Livolsi;
- C.da Crocmissione - Difesa
- C.da Tonnara;
- Zona cimitero Tusa Centro

Nella c.da Canalicchio – Margio le acque meteoriche, provenienti dalla parte alta del centro storico dell'abitato di Tusa, riversandosi in un torrente a valle hanno causato la rottura degli argini spandendosi nei terreni limitrofi sottostanti, per cui al fine di non arrecare danni a persone o cose e salvaguardare la pubblica e privata incolumità occorre effettuare una nuova regimentazione delle stesse attraverso la ricostruzione degli argini e la pulitura del canale onde consentire il normale deflusso delle acque lungo il torrente originario e non causare smottamenti e frane di vario genere a valle.

Nella Frazione Castel di Tusa in prossimità dell'incrocio con la S.S. 113 ed il bivio tra la strada comunale in c.da Lotarello si è verificato uno smottamento di terreno della falda superficiale che a causa della mancanza del muro di contenimento i detriti hanno invaso parte della carreggiata stradale con grave pericolo per la pubblica e privata incolumità. Per cui gli interventi posti in essere consistono sostanzialmente nell'asportazione del terreno detritico lungo la carreggiata e nella successiva ricostruzione della paratia con gabbioni metallici sovrapposti riempiti di pietra a contenimento del terreno.

Nella c.da Vallamola le cunette laterali sono state intasate dal terriccio scivolato dai muri perimetrali causando la deviazione del normale deflusso delle acque meteoriche, per cui occorre la pulitura delle stesse.

Nella Via Simeone Livolsi, nei pressi del costone roccioso un grosso masso si è staccato dalla parete andando ad invadere parte della carreggiata stradale adagiandosi lungo il bordola terale della strada, per cui si rende necessario la rimozione dello stesso, al fine di non procurare eventuali incidenti stradali per i passanti e la messa in sicurezza del terreno soprastante

Nella Via Crocmissione vi è un cunettone a cielo aperto che si diparte dalla c.da Difesa e attraverso la Via G.M. Pellegrino con un canalone chiuso giunge in una proprietà privata sottostante della Via S.M. di Gesù. Attualmente questo canalone necessita di una pulizia straordinaria in quanto le ultime avversità atmosferiche hanno causato l'intasamento dello stesso e lo straripamento delle acque superficiali lungo i terreni limitrofi, per cui il perdurare di tale situazione potrebbe arrecare danni a terzi ed alla pubblica via sottostante.

In c.da Tonnara un canalone delle acque meteoriche risulta intasato causando lo straripamento dei detriti a valle della strada per cui necessita una pulizia straordinaria.

Nella strada sottostante il muro perimetrale del cimitero di Tusa Centro, l'acqua meteorica che si è riversata in queste ultime ore ha causato l'allagamento della stessa con ripercussioni lungo i terreni sottostanti, per cui al fine di non arrecare danni a terzi occorre un intervento di regimentazione delle acque attraverso il livellamento del canalone limitrofo dando la giusta pendenza lungo il torrente che si trova nelle vicinanze.

Al fine di non incorrere a situazioni di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità e superare le criticità rilevate si rende indispensabile ed urgente intervenire onde evitare danni a persone o cose.

A tal fine ai sensi dell'art 163, comma 1 e 2, del D.Lgs 50/2016, il sottoscritto Prinzi Rosario nella qualità di Responsabile dell'Ufficio comunale di protezione Civile intervenuto sui luoghi con l'ausilio del tecnico Arch. Francesco Longo e della Ditta ditta Longo Giacomo. con sede a Tusa (Me) in Via G.M. Pellegrino n. 71, che si è resa disponibile per l'esecuzione dei lavori sopra citati ha illustrato le lavorazioni da compiersi affidando l'incarico per l'esecuzione degli stessi, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016.

Poichè si dovrà assicurare la tempestiva esecuzione del contratto in essere, la ditta affidataria dovrà produrre un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento del contratto mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione avrà cura di controllare in un termine non superiore a sessanta giorni.


Si comunica altresì che i lavori saranno diretti sotto la sorveglianza dell'arch. Francesco Longo che avrà cura di redigere una perizia giustificativa dei lavori da eseguire che sarà trasmessa entro 10 giorni al sottoscritto nella qualità di responsabile dell'area di Vigilanza e dell'Ufficio di Protezione Civile al fine di procedere alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori, che a sua volta la sottoporrà all'amministrazione comunale, ai sensi del comma 4 dell'art. 163 del codice dei contratti D.Lgs 50/2016 con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed all'approvazione dei lavori. per la successiva approvazione in Giunta.

Tanto si comunica per i provvedimenti di Vostra competenza.


Allega documentazione fotografica.

Tusa, lì 13/01/2022

**Il Tecnico**  
Arch. Francesco Longo



**Il Responsabile dell'Area Vigilanza  
e dell'Ufficio Comunale di P.C.**  
Isp. Capo Rosario Prinzi





**COMUNE DI TUSA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

Ufficio Comunale Protezione Civile  
Via Alesina n. 36 – 98079 Tusa (Me)  
Tel. 0921330405 – fax 0921330886  
C.F.: 85000610833  
PEC: [comuneditusa@pec.it](mailto:comuneditusa@pec.it)

**OGGETTO: Lavori di somma urgenza per regimentazione acque piovane a seguito degli eventi atmosferici avvenuti nei giorni 9, 10 e 11 gennaio 2022**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Ante Intervento

C.da Canalicchio - Margio



Foto n. 1



Foto n. 2



Foto n. 3



Foto n. 4

C.da Canalicchio



Foto n. 1




Foto n. 2

C.Da Lotarello



Foto n. 1




Foto n. 2



Foto n. 3

Via S. Livolsi




Foto n. 1

Via S. Maria di Gesù



Foto n. 1

C.da Tonnara



Foto n. 1




Foto n. 2

Zona Cimitero Tusa Centro




Foto n. 1




Foto n. 2

C.da Pomo




Foto n. 1



Foto n. 2




Foto n. 3



Foto n. 4

C.da Difesa




Foto n. 1




Foto n. 2



Foto n. 3



Foto n. 4

C.da Margiscammari



Foto n. 1



Foto n. 2

C.da Acquafico



Foto n. 1



Foto n. 2



Foto n. 3



Foto n. 4

Cunettone vicino case popolari



Foto n. 1

C.da Vallemola



Foto n. 1




Foto n. 2



Foto n. 3



Foto n. 4